

N.70848/OR del_	27	9+0, 2 618	
·		·.	

IL SINDACO

VISTA la relazione del Responsabile P.O. del X Settore prot. nº 70821 del 27.12.2018 con la quale si evidenzia la necessità di provvedere alla sostituzione della elettropompa guasta di HP15, installata nell'impianto di sollevamento "Pozzo Di Giacomo";

CONSIDERATO che a seguito del mancato emungimento della falda acquifera del quantitativo d'acqua di circa 3 lt/sec., determina l'impossibilità dell'approvvigionamento idrico degli utenzi nel quartiere Dente, servite dall'impianto di sollevamento acqua "Pozzo Di Giacomo";

PRESO ATTO di quanto suddetto e tenuto conto della mancata erogazione d'acqua potabile nelle zone servite da detto impianto, e dalle continue rimostranze avanzate dagli utenti, vi è la possibilità di verificarsi degli inconvenienti igienico sanitari;

VALUTATO che il perseverare di tale situazione sicuramente può causare inconvenienti igienico sanitari, poiché nè ricorrono i presupposti di eccezionalità, ai sensi del D.Lgs 267/2000 (TUEL); Letto il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni in narrativa evidenziate:

- 1) Al Responsabile P.O. del X Settore di provvedere all'affidamento, con procedura d'urgenza, dei lavori di fornitura e posa in opera dell'elettropompa sommersa installata nell'impianto di sollevamento "Pozzo Di Giacomo", per un importo di €. 7.320,61 I.V.A. compresa;
- 2) Il Responsabile P.O. del II Settore provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti finanziari necessari per l'esecuzione dei lavori impegnando la somma complessiva di ϵ . ϵ . 7.320,61 I.V.A. compresa;
- 3) Di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio e notificato:
- Prefetto di Ragusa;
- Ai Responsabili P.O. sopra indicati.

IL SINDAÇO