



Città di Modica

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

SETTORE VIII

n. 343/19.2 del 30/10/2019

Prot. n. 53685/09 del 30 OTT. 2019

**Oggetto: Lavori inerenti la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione sulla Via San Francesco D'Assisi**

**Il Responsabile del Settore VIII – Polizia Municipale**

**Vista** la richiesta prot. 2602/PL del 30/10/2019 dell'ing. Chiara Petrone relativa ai lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione sulla via S. Francesco D'Assisi (CIG 80665611089 – CUP j83j190001500019) rif. Contratto n. 16002 del 30/10/2019;

**Ritenuto** opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori (normativa vigente sulla sicurezza del lavoro), facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera, accogliere la richiesta dell'Ing. Chiara Petrone e adottare provvedimenti temporanei alla viabilità;

**Visto** gli artt.5 comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

**Visto** il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

**Letta** la L. n. 241/1990 smi;

**Letto** il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 9 Maggio 2008;

**Visto** il C.d.S. ;

**ORDINA**

**Dal 31 Ottobre 2019 fino al completamento dei lavori**

Viene istituito il divieto di circolazione sulla via S. Francesco D'Assisi, eccetto residenti, come da apposita segnaletica installata in loco;

l'Impresa curerà il flusso di circolazione veicolare che transiterà sulla via S. Francesco D'Assisi, compatibilmente con le esigenze sull'espletamento di lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione momentanea e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285) del suo regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n.495);

**L'Impresa deve ripristinare eventuale segnaletica stradale orizzontale e verticale rimossa durante l'esecuzione dei lavori**

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

- a) Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II°

del D.P.R. 16.12.1992 n.495, a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;

Dare atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

L'Isp. Sup. di P.L. Sammito Francesco è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica mobile.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente Ordinanza sarà notificata alla Squadra Segnaletica, all'Ufficio Servizi del Comando di P.L., all'Addetto Stampa e al Responsabile della 2<sup>a</sup> Sezione di P.L., al Resp. Settore X, all'Ing. Chiara Petrone tecnico incaricato per i lavori, al Commissariato P.S. di Modica, al 118, all'AST di Modica -

Dalla residenza Municipale

L'Isp. Sup – Resp. VII Sezione P.L.

Pierluigi Cannizzaro

Il Responsabile P.O. VIII Settore  
Rosario Cannizzaro

30 OTT. 2019

---

Comando Polizia Municipale, Piazza Principe di Napoli 17 – 97015 Modica

Comandopm.comune.modica@pec.it - settore.ottavo@comune.modica.rg.it

Centrale operativa 0932759211 – telefax 0932947367