



Città di Modica

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE
SETTORE VIII

n. 66/OR del 15/05/2020

Prot. n. 20626/OR del 15 MAG. 2020

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Piazza Mazzini – Istituzione divieto di accesso sul C.so Mazzini.-

Il Responsabile del Settore VIII – Polizia Municipale

Vista la richiesta, pervenuta via pec in data 14/05/2020 alle ore 13.38, del Geom. Scollo Giorgio, Resp. P.O. X Settore di questo Ente, relativa ai lavori di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Mazzini - rifacimento della pavimentazione;

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, a tutela degli addetti ai lavori, facilitare lo svolgimento dei lavori de quò, accogliere la richiesta del Geom. Giorgio Scollo, ed adottare i necessari provvedimenti temporanei alla viabilità;

Visto gli artt.5 comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

Visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

Letta la L. n. 241/1990 smi;

Letto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 9 Maggio 2008;

Visto il C.d.S. ;

ORDINA

Dalle ore 7.00 alle ore 16.00 del 18 Maggio 2020, e comunque, fino al completamento dei lavori

L'istituzione del divieto di accesso al C.so Mazzini dall'intersezione con la Piazza Mazzini.

Il C.so Mazzini sarà disposto a doppio senso temporaneamente per i solo residenti, dall'intersezione con la via S. Margherita.

L'impresa esecutrice dei lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S, (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n.495);

L'Impresa deve ripristinare eventuale segnaletica stradale orizzontale e verticale rimossa durante l'esecuzione dei lavori;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n.495, **a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;**

b) Apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell' efficacia del provvedimento emesso.

Dare atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Il Commissario Isp. Sup. di P.L. Ruta Giorgio è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica mobile.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. Ed entro 120 gg. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica, all'Ufficio Servizi del Comando di P.L., all'addetto stampa e al Resp. della 2^ Sezione di P.L., al Commissariato di P.S. di Modica, alla Compagnia C.C. di Modica, alla Tenenza della G.d.F. di Modica, al "118", ai VV.F., al Geom. Giorgio Scollo -

Dalla residenza Municipale

Isp. Sup. Pierluigi Cannizzaro

15 MAG, 2020

Il Responsabile P.O. VIII Settore

Rosario Cannizzaro

Comando Polizia Municipale, Piazza Principe di Napoli 17 - 97015 Modica

Comandopm.comune.modica@pec.it - settore.ottavo@comune.modica.rg.it

Centrale operativa 0932759211 - telefax 0932947367